



<p>Vite parzialmente fil. Dado Alto Rondella</p>		<p><u>BULLONI: Classe 8.8 / EN 898-1:2009</u> trattamento: zincocromatura (se non diversamente indicato)</p>		<p><u>SERRAGGIO BULLONI:</u> Secondo UNI ENV 1090-1:2001 punto 8.6</p>	
<p>SE NON DIVERSAMENTE INDICATO SALDATURE CONTINUE CON S-Z SECONDO GLI SCHEMI:</p>		<p>LIVELLO DI CRITICITA'</p> <p>L1 CRITICA L2 IMPORTANTE L3 ESTETICA L4 ACCESSORIA</p> <p>L -</p>		<p>PER SALDATURE NON INDICATE FARE RIFERIMENTO A: I.O. SALD 05 - -</p> <p>QUALITA' DELLE IMPERFEZIONI UNI EN ISO 5817 liv.C</p>	
<p>TOLL. GENERALI ISO 2768-mL</p>		<p>SCALA 1:15</p>		<p>PROGETTO.</p>	
<p>COD.TAGLIO</p>		<p>DESCR.</p>		<p>REDAITTO 22/02/2021 BONAN F.</p>	
<p>TRATTAMENTO -</p>		<p>CODICE DISEGNO.</p>		<p>VALIDATO 22/02/2021 -</p>	
		<p>BOJON - POSIZIONE FISSAGGI</p>		<p>CLIENTE</p>	
				<p>APPROVATO DIR. TECNICO LAZZARI R.</p>	

